



# Экран-маска

## Схема сборки

1. Снимите с деталей защитную пленку
2. Приложите стяжку к экрану и подберите удобное расположение указанных деталей, как показано рисунке А (перемещая деталь 1 изменяется расстояние от лица до экрана)
3. Проденьте резинку через отверстия в деталях, как последовательно показано на рисунках В-Е
4. Затяните резинку, как показано на рисунке F
5. Повторите операции 2-4 с другой стороны экран-маски

